

TT-connect® Version 1.0.3.9

Unterstützte Produkte:

TT-connect® S2-3650
TT-connect® S2-3600
TT-connect® S-2400
TT-connect® CT-3650
TT-TVStick®

Unterstützte Betriebssysteme:

Windows XP 32bit
Windows Vista 32bit
Windows 7 32bit
Windows 8 32bit

Windows XP 64bit
Windows Vista 64bit
Windows 7 64bit
Windows 8 64bit

Download: Version 1.0.3.9 (24.05.2012, 499KB)

Hinweise zur Installation der Software und Treiber finden sie in der Kurzanleitung in unserem Downloadbereich

Neuerungen in der Version 1.0.3.9

- Bugfixes: Standby/Hybernate für TT-connect Produkte

Neuerungen in der Version 1.0.3.8

- Bugfixes: DVB-T Emulation, Bluescreen während Suchlauf unter Vista

Neuerungen in der Version 1.0.3.4

- Bugfix: DiSEqC Wiederholung für S-2400

Neuerungen in der Version 1.0.3.2

- Bugfix: Standby/Hibernate für S2-3600 und S2-3650

Neuerungen in der Version 1.0.3.0

- Unterstützung für Vista TV-Pack
- Bugfix: DiSEqC für S-2400

Neuerungen in der Version 1.0.2.21

- Fehler beim Laden des Treibers werden im Gerätemanager angezeigt
- Verkürzte Umschaltzeit für S2-3600 und S2-3650

Neuerungen in der Version 1.0.2.20

- Mit dieser Version wurde der DVB-C Tuning-Prozess für das Frontend TT-connect CT-3650 überarbeitet. Im Fall einer Initialisierung ohne vorhandenes Signal (z.B. beim Rechnerstart kein Kabel angeschlossen), wird beim ersten Tunen eine Reinitialisierung vorgenommen.
- Für die korrekte Funktion in Verbindung mit diesem Treiber ist das TTBdaDrvApiPaket_1_0_1_16 erforderlich.

Versionsänderungen 1.0.2.13

- Treiberanpassungen für die TT-MCE-Tools